



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO  
ANNO 2017

**DETERMINA N. 221 DEL 05-04-2017**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 84

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI € 9.296,10.*

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE è necessario eseguire lavori urgenti e/o di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. 50/2016, nei seguenti alloggi e/o edifici popolari:

1. (Verbale S.U. del 16/3/2017. Scheda 25/2017 AC) **Trapani località Guarrato via Marsala 113**. Istanza del 16/3/2017 avanzata dal Sig. Renda Antonio nella qualità di intestatario dell'alloggio. Intervento: Risanamento dell'intradosso di solaio vano ex cucina e parte camera da pranzo. Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 1.160,00 oltre iva, compreso ribasso del 15%.  
Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 5398** del 24/03/2017 è stato formalizzato incarico all'impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis...., P.IVA: ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **1.160,00** (euro millecentosessanta/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z251DE7C17**;
2. (Verbale S.U. del 17/3/2017. Scheda 26/2017AC) **Trapani località Guarrato via Marsala 115**. Richiesta sul luogo del 17/3/2017 avanzata dalla Sig.ra Oliveri Ignazia nella qualità di intestataria dell'alloggio sito in Trapani – località Guarrato - via Marsala 115. Intervento: Risanamento dell'intradosso di solaio vano cucina e vano scala. Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir,

e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 1.463,00 oltre iva, compreso ribasso del 15%.

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 5395** del 24/03/2017 è stato formalizzato incarico all'impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis...., P.IVA: ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **1.463,00** (euro millequattrocentosessantatre/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZDC1DE7C64;**

3. **3.1.**(RDO-Scheda-30/2017-M.A.C.) **TRAPANI Via T. C. Giannitrapani Corte E.** Istanza prot. 3411 del 01/03/2017 Sig.ra Signorino Michela. Impermeabilizzazione di tutto il terrazzo previa la pulizia e preparazione del piano di supporto e applicazione di apposita malta cementizia bicomponente tipo Sika TOPSEAL-107 o similare con interposta rete di rinforzo; scrosto delle lesioni poste sia nei muri perimetrali che nei tramezzi e di tutti gli strati corticali in c.a, che potrebbero costituire pericolo per l'incolumità degli occupanti. L'intervento di risanamento oggetto del precedente intervento di rimozione, ove necessario consiste nell'asportazione dello strato di ossido dell'armatura, mediante energica spazzolatura, applicazione di boiaccia passivante sulle armature ed eventuale riempimento dei vuoti dovuti allo rimozione delle pignatte mediante appropriato materiale leggero adeguatamente ancorato al supporto. Applicazione, fresco su fresco, d'intonaco pre-miscelato su tutte le parti trattate, compreso lo strato finale di tonachino. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati, le opere di demolizione e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata con produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore. Importo dei lavori a corpo € **1.800,00** oltre iva al 10% in regime di reverse charge come da offerta. **3.2.**(RDO-Scheda-32/2017-M.A.C.) **TRAPANI Rione Cappuccinelli Corte F.** Istanza prot. 3469 del 02/03/2017 Sig.ra Cardillo Antonina. Impermeabilizzazione di tutto il terrazzo previa la pulizia e preparazione del piano di supporto e applicazione di apposita malta cementizia bicomponente tipo Sika TOPSEAL-107 o simili, con interposta rete di rinforzo. Nella trave del porticato necessita effettuare lo scrosto dell'intonaco e di tutti gli strati corticali in c.a, in fase di distacco che potrebbero costituire pericolo per l'incolumità degli occupanti. L'intervento di risanamento, da effettuare nelle parti oggetto del precedente intervento di rimozione, consiste nell'asportazione dello strato di ossido dell'armatura, mediante energica spazzolatura, applicazione di boiaccia passivante sulle armature ed eventuale riempimento dei vuoti dovuti allo rimozione delle pignatte mediante appropriato materiale leggero adeguatamente ancorato al supporto. Applicazione, fresco su fresco, d'intonaco pre-miscelato su tutte le parti trattate, compreso lo strato finale di tonachino. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati, le opere di demolizione e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata con produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore. Importo dei lavori a corpo € **1.650,00** oltre iva al 10% in regime di reverse charge, come da offerta. Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo riportate nella scheda tecnica sopra richiamata, con la descrizione dei lavori, la quantificazione economica e la documentazione fotografica, confrontate altresì le offerte delle ditte Cialona Giovanna corrente in Pestrosino (€ 5.750,00) e Renda Salvatore corrente in Paceco (€ 3.450,00), con nota **prot. 5383** del 24/03/2017 è stato conferito incarico all'impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: ....omissis...., P.IVA ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **3.450,00** (euro tremilaquattrocentocinquanta/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZF31DF0FC7;**

4. (RDO -Scheda 33/2017 M.A.C.) **TRAPANI – Via Michele Amari, 69** - Rif. Nota del 17/01/2017 prot. 670 Studio Legale AVV. Salvatore Villabuona e Avv. Anna Lisa Placenza. Intervento di revisione o sostituzione di parte di colonna idrica, posta a vista nel prospetto laterale e sotto traccia il tratto orizzontale e inoltre si prevede la sostituzione dei rubinetti di arresto posti uno nell'impianto del serbatoio, allocato sul terrazzo di copertura, e uno all'interno del bagno. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 490,00 oltre iva al 10% in regime di reverse charge, come da offerta.

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo riportate nella scheda tecnica sopra richiamata, con la descrizione dei lavori, la quantificazione economica e la documentazione fotografica, confrontate altresì le offerte delle ditte Renda Salvatore corrente in Paceco (€

900,00) ed House Service Srl di Marchese Sergio & C. (€ 490,00), con nota **prot. 5388** del 24/03/2017 è stato conferito incarico all'impresa **HOUSE SERVICE s.a.s.** di Marchese Sergio & C., con sede in Alcamo nella Via Tommaso Papa 3, P.IVA: ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **490,00** (euro quattrocentonovanta/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZCE1DF1388**;

5. (scheda integrativa 27/2017 AC) **Trapani, via Vito Catalano 20 lotto 1/A**. Istanza prot. n.8898/2016 avanzata dal Sig. Tumbarello Saverio. Integrazione dei lavori conferiti con ordinativa prot. 4755 del 17/3/2017. Rimozione di due soglie in marmo prive di battente e sostituzione con nuove soglie appositamente realizzate. Dismissione zocchetto, fila piastrelle pavimentazione ballatoio in prossimità del tompagno esterno e intonaco nella parte inferiore per inserimento guaina impermeabilizzante lungo tutto il tratto inferiore della parete esterna e conseguenti ripristini. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 688,00 oltre iva, compreso ribasso del 10%.

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo riportate nella scheda tecnica sopra richiamata, con la descrizione dei lavori, la quantificazione economica e la documentazione fotografica, con nota **prot. 5556** del 27/03/2017 è stato conferito incarico integrativo all'impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: ....omissis...., P.IVA ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **688,00** (euro seicentoottantotto/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z5E1DD79E7**;

6. (S.U.)-Scheda n.1375/17NLS **Marsala Via Istria n. 2 lotto 4/B** – p. 3/2 – Inq. GROPPO FRANCESCA(propr.)/PELLEGRINO GIOVANNI – prot. n.4710 del 16/03/2017 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla muratura, pavimentazione e sulla parte superiore del cavedio all'interno del vano bagno dell'alloggio del piano 3 (Pellegrino) e sulla parte superiore del cavedio all'interno del vano bagno dell'alloggio del piano sottostante (Groppo-propr.), in corrispondenza delle parti murarie sulla quale si è manifestata la dispersione, al fine di individuare i tratti di tubatura idrica in acciaio zincato e tubatura di scarico ammalorata, e provvedere alla sua sostituzione con tubatura/raccorderia/pezzi speciali di adeguata dimensione, nonché al successivo ripristino delle parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con intonaco premiscelato per interni e tonachina, rifiniti a frattazzo spugna, e con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale, da applicarsi sia sulle pareti dei due bagni che nel pavimento del bagno dell'alloggio di p.3. Compresa altresì la tinteggiatura applicata a due mani, delle parti muraie di intradosso solaio e parte superiore delle pareti risultate danneggiate di entrambe i bagni degli alloggi interessati dall'intervento, previa accurata pulizia, ripristino e preparazione del supporto. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 1.200,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge.

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 5558** del 27/03/2017 è stato formalizzato incarico all'impresa **LOMBARDO Diego** corrente in Trapani Viale Regione Siciliana n. 10, C.F.: ....omissis...., P.IVA: ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **1.200,00** (euro milleduecento/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZA51DF4F13**;

POSTO che

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 1 interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà-Cap.
2405	RENDA ANTONIO	01196_010030	Iacp-Cap.349/2

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 2 interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà-Cap.
2406	OLIVERI IGNAZIA	01196_010040	Iacp-Cap349/2

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 3.1 interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà-Cap.
1340	SIGNORINO MICHELA	01085_000160	Iacp-Cap.349/2

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 3.2 interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
1358	CARDILLO ANTONINA	01086_000040	Iacp	349/2

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 4 interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
16178	CARDELLINO GIUSEPPINA	01006_000010	Comuni	97/3

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 5 interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
11949	TUMBARELLO SAVERIO	01220A000020	Iacp	97/2

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 6 interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
4825	GROPPO FRANCESCA	12134B020040	Iacp	97/2

#### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

#### VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 30, l'art. 36 co. 2 lett. a) e l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

#### VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 518 del 07/09/2016 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2016, all'Ing. Michele Corso;

#### VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 130 del 23/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 310 del 27/02/2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 3255 del 28/02/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

- la Deliberazione commissariale n. 13 del 28/02/2017 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 130 del 23/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

#### RITENUTO

- che sulla base delle risultanze dei sopralluoghi riportate nei verbali redatti dai tecnici incaricati, i presupposti dell'urgenza o della somma urgenza sopra richiamati sono tali da dovere procedere all'immediata esecuzione dei lavori;
- che per gli interventi richiamati in premessa ai progressivi 1, 2, 5 e 6 la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto stante le condizioni di somma urgenza verbalizzate e il rispetto dei limiti di spesa (€ 200.000) previsti dall'art. 163 D.Lgs. 50/2016;
- che per gli interventi urgenti descritti in premessa ai progressivi 3 e 4, di importo inferiore a 40.000 euro, la scelta del contraente appare adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e delle correlate linee guida dell'ANAC, stante l'esito della valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno due operatori economici;
- doveroso impegnare la spesa sul corrente bilancio, al fine di procedere successivamente alla liquidazione di quanto dovuto alle ditte esecutrici;

#### VISTO

- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi descritti in premessa sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività relative ai fabbricati identificate dai codici Ateco 2007;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

#### VISTO

- la circolare n. 1 del Dirigente SEF prot. 1386/2015 del 30/01/2015;
- le prenotazioni di spesa inviate in uno con le suindicate note ordinarie ed il relativo nulla osta espresso per le vie brevi dal citato dirigente;

#### RITENUTO

- doveroso impegnare le somme necessarie alla realizzazione dei lavori;

### DETERMINA

- 1) **PRENDERE ATTO** degli ordinati interventi urgenti di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio di proprietà e/o gestito dall'Ente, come illustrato in premessa;
- 2) **IMPEGNARE**, conseguentemente, la somma complessiva di € **9.296,10** (euro novemiladuecentonovantasei/10), di cui € 8.451,00 imponibile ed € 845,10 per IVA, sugli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, di seguito riportati:
  - € **1.276,00** di cui € 1.160,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa Riggio Giuseppe ed € 116,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 1, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2**;
  - € **1.609,30** di cui € 1.463,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa Riggio Giuseppe € 146,30 per IVA al 10% in regime di reverse charge, per

- l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 2, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2**;
- **€ 3.795,00** di cui € 3.450,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa Renda Salvatore ed € 345,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 3, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2**;
  - **€ 539,00** di cui € 490,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa House Service Srl di Marchese Sergio & C. ed € 49,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 4, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 3**;
  - **€ 756,80** di cui € 688,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa Renda Salvatore ed 68,80 per IVA al 10% in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 5, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2**;
  - **€ 1.320,00** di cui € 1.200,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa Lombardo Diego ed 120,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 6, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2**;
- 3) **DARE ATTO** che le presenti obbligazioni hanno scadenza nell'esercizio finanziario 2017 salvo imprevisti;
- 4) **PROVEDERE** alla liquidazione ed al pagamento con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità del lavoro svolto;
- 5) **DARE ATTO** che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;
- 6) **DARE ATTO** che

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 1 interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà-Cap.
2405	RENDA ANTONIO	01196_010030	Iacp-Cap.349/2

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 2 interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà-Cap.
2406	OLIVERI IGNAZIA	01196_010040	Iacp-Cap.349/2

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 3.1 interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà-Cap.
1340	SIGNORINO MICHELA	01085_000160	Iacp-Cap.349/2

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 3.2 interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
1358	CARDILLO ANTONINA	01086_000040	Iacp	349/2

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 4 interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
16178	CARDELLINO GIUSEPPINA	01006_000010	Comuni	97/3

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 5 interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
11949	TUMBARELLO SAVERIO	01220A000020	Iacp	97/2

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 6 interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
4825	GROPPO FRANCESCA	12134B020040	Iacp	97/2

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM  
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Michele CORSO

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO	<b>AREA INTERESSATA</b> GESTIONE PATRIMONIO
<b>Oggetto:</b> <i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI € 9.296,10.</i>	

Impegno n° 387 Anno Gestione : 2017  
MISSIONE 08.02.202  
CAP. 349 / 2  
Importo: € 1.276,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 388 Anno Gestione : 2017  
MISSIONE 08.02.202  
CAP. 349 / 2  
Importo: € 1.609,30 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 389 Anno Gestione : 2017  
MISSIONE 08.02.202  
CAP. 349 / 2  
Importo: € 3.795,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 390 Anno Gestione : 2017  
MISSIONE 08.02.103  
CAP. 97 / 3  
Importo: € 539,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 391 Anno Gestione : 2017  
MISSIONE 08.02.103  
CAP. 97 / 2  
Importo: € 756,80 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 392 Anno Gestione : 2017  
MISSIONE 08.02.103  
CAP. 97 / 2  
Importo: € 1.320,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilità'  
**A T T E S T A**  
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :  
**9.296,10**  
Ai capitoli sopradescritti

Data 05-04-2017

F.to NUNZIATA GABRIELE