



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1

**ANNO 2018**

**DETERMINA N. 267 DEL 12-04-2018**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 102

**OGGETTO:**

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO E SALAPARUTA. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 11.814,52.*

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE è necessario eseguire lavori di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 e di urgenza, nei seguenti alloggi e/o edifici popolari:

1. (verbale 01/2018/Salap) **Salaparuta – via Leopardi n.12** . Segnalazione Sig.ra Ponzio Caterina- istanza 18694/2017.
  - Demolizione di intonaci, superfici in c.a. ammalorate e/o in fase di distacco, e successivo intervento di risanamento di strutture in c.a. consistente nella spazzolatura delle barre d'armatura rinvenute fino allo stato brillante, bocciardatura del supporto in c.a. avendo cura di realizzare asperità di almeno 5 mm, pulitura e applicazione di boiaccia passivante di ruggine, applicazione di malta reoplastica classe R4 avendo cura di realizzare uno spessore copriferro pari ad almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, applicato in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto. I
  - Intonaco rasante finale a frattazzo-spugna.

Pertanto con verbale di somma urgenza del 12/03/2018 è stato affidato incarico alla ditta Renda Salvatore, corrente in Paceco, via M.G. Asaro n.12 P.IVA ...omissis..., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a €. 1.088,00 (diconsi euro milleottantaotto/00) al netto dell'IVA al 10%.

LOTTO CIG: **Z2422D0841**

2. (verbale 14/2018/Cvetrano) **Castelvetrano – P.le Tondi n.1** . Segnalazione Comune di Castelvetrano.
  - Demolizione del tratto di parapetto balcone cucina distaccato e in pericolo di crollo nell'alloggio di 5° piano Sig.ra Bilardello B. nonché il rifacimento dello stesso utilizzando blocchetti forati e fissati alla base della pensilina sottostante attraverso l'inserimento di barre di ferro verticali ancorate con resine chimiche e successiva colatura di malta cementizia attraverso i fori dei blocchi.
  - Fornitura e posa in opera di serramenti esterni nell'anta mancante del vano soggiorno realizzati con profili estrusi d'alluminio verniciati a polvere compreso la fornitura di idoneo vetro.

Pertanto con verbale di somma urgenza del 02/03/2018 è stato affidato incarico alla ditta NUOVA EDIL SFG SNC avente sede in Alcamo, via Mons. Tommaso Papa, 5, CF/P.IVA ...omissis..., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a €. 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/00) al netto dell'IVA al 10%.

LOTTO CIG: **ZF622A0B39**

3. (scheda/verbale 04/2018/C.vetrano ) **Castelvetrano – via C. A. Dalla Chiesa lotto 4/D** . Sig.Raso Alberto - istanza 734/2018.
  - Messa in sicurezza mediante rimozione e rifacimento parziale della fascia interessata dal distacco della pavimentazione in ceramica del balcone soggiorno (circa mq. 3,00). L'intervento prevede il livellamento del massetto al fine di creare un supporto stabile e privo di parti friabili, fornitura e collocazione di piastrelle in ceramica, la stuccatura e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir).

4. (scheda/verbale 05/2018/C.vetrano ) **Castelvetrano – via C. A. Dalla Chiesa lotto 3/D** Sig.Giaramita Salvatore - istanza 17967/2017.

- Messa in sicurezza mediante rimozione e rifacimento parziale della fascia interessata dal distacco della pavimentazione in ceramica nel wc (circa mq. 1,00). L'intervento prevede il livellamento del massetto al fine di creare un supporto stabile e privo di parti friabili, fornitura e collocazione di piastrelle in ceramica, la stuccatura e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
- Impermeabilizzazione terrazzo in corrispondenza dei vani cameretta, bagno e cucina (circa mq. 30,00) alloggio Sig. Giaramita previo la preparazione e pulitura del piano di supporto e applicazione di apposita membrana liquida monocomponente del tipo pedonabile e ad elevata resistenza ai raggi UV da applicare a pennello o a rullo in doppio strato e quant'altro per dare le opere finite e a perfetta regola d'arte nonch  sigillatura delle colonne di areazione poste nel terrazzo;  
Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir).

5. (scheda/verbale 09/2018/C.vetrano ) **Castelvetrano – via Giancontieri n.2** Sig.Passalacqua Salvatore - istanza 1813/2018.

- Eliminazione delle infiltrazioni arrecate all'appartamento in uso al Sig. Passalacqua provenienti dal pluviale posto nel vano bagno.
- Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte.  
Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir).

6. (scheda/verbale 10/2018/C.vetrano ) **Castelvetrano – via E. Duse n.2** Sig.ra Stabile Giacomina.

- Eliminazione delle infiltrazioni arrecate all'appartamento locato alla Sig.ra Stabile mediante:
- Impermeabilizzazione terrazzino soprastante in uso alla Sig.ra Circello Manuela p.4<sup>o</sup> previo la preparazione e pulitura del piano di supporto e applicazione di apposita membrana liquida monocomponente del tipo pedonabile e ad elevata resistenza ai raggi UV da applicare a pennello o a rullo in doppio strato nonch  la revisione dello scarico del pluviale posto nello stesso terrazzino.
  - Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche ammalorati in corrispondenza del parapetto posteriore del terrazzino di 4<sup>o</sup> p. in corrispondenza dove avvengono le infiltrazioni lamentate nonch  messa in sicurezza del solaio vano studio, mediante la rimozione delle parti pericolati e/o in fase di distacco, che potrebbero costituire pericolo. Intervento di risanamento di strutture in c.a. consistente nella spazzolatura delle barre d'armatura rinvenute fino allo stato brillante, bocciardatura del supporto in c.a. avendo cura di realizzare asperit  di almeno 5 mm, pulitura e applicazione di boiacca passivante di ruggine, applicazione di malta reoplastica classe r4 avendo cura di realizzare uno spessore copriferro pari ad almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, applicato in una o pi  mani in ragione delle caratteristiche del prodotto. Ricolmamento dei vuoti con materiale leggero e intonacatura finale nel solaio interno.  
Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir).

7. (scheda/verbale 11/2018/C.vetrano ) **Castelvetrano – via C.A. Dalla Chiesa lotto 3 scala A-** Sig. Vaccaro Giuseppe – istanza 2334/2018.

- Ripristino inferriata posta a delimitazione dell'area di pertinenza dell'edificio posta nel porticato antistante l'ingresso in quanto ossidati e distaccata dai supporti. taglio e sostituzione delle parti ossidate nonch  il rifacimento dei montanti in ferro e successivo ancoraggio sulla muratura esistente.
- Fornitura e posa in opera di n.1 ringhiera in ferro zincato da collocare in corrispondenza del porticato adiacente all'ingresso alla palazzina complete di verniciatura con una mano di antiruggine e due di colore a smalto.
- Rimozione e rifacimento degli intonaci ammalorati e in fase di distacco nel porticato in corrispondenza delle inferriate da ripristinare.  
Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir).

8. (scheda/verbale 12/2018/C.vetrano ) **Castelvetrano – via C.A. Dalla Chiesa lotto 3 scala B-** Sig. Sciacca Stefano – istanza 2464/2018.

- Eliminazione delle infiltrazioni arrecate all'alloggio Sig. Sciacca Stefano provenienti dall'impianto idrico-sanitario dell'alloggio soprastante locato al Sig. KHALDI. I lavori consistono nella revisione dell'impianto idrico e degli scarichi attraverso saggi distruttivi al fine di ricercare e localizzare la posizione della perdita, e la conseguente sostituzione dei tratti ammalorati o corrosi. Per la sostituzione della tubazione idrica dovranno essere utilizzati tubi del tipo multistrato. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovr  avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti.  
Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir).

9. (scheda/verbale 13/2018/C.vetrano ) **Castelvetrano – via C.A. Dalla Chiesa lotto 1 scala B** Sig.ra Scardina Giovanna.

Eliminazione delle infiltrazioni arrecate all'appartamento locato alla Sig.ra Scardina mediante:

- Impermeabilizzazione parete esterna previo ripristino degli intonaci lesionati o ammalorati in corrispondenza del vano letto e successiva applicazione a pennello di prodotto liquido trasparente idrorepellente silicico.  
Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir).

Pertanto, sulla base delle risultanze dei sopralluoghi riportati nelle schede tecniche sopra richiamate, confrontate altres  le offerte delle ditte Ciaravolo Luigi, Renda Salvatore e Buscemi Giovanni, con nota **prot. 3176** del 08/03/2018,   stato conferito incarico all'impresa Renda Salvatore, corrente in Paceco, via M.G. Asaro n.12 P.IVA ...omissis..., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a **€ 4.450,00** (euro quattromilaquattrocentocinquanta/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge.

**Lotto CIG: Z3F22A0AEC**

10. (scheda/verbale 15/2018/C.vevtrano ) **Castelvetroano – P.le Gentile n.31- Segnalazione Comune ( Sig.ra Gandolfo M.M.)**  
Eliminazione delle infiltrazioni arretrate all'appartamento locato alla Sig.ra Gandolfo mediante:
- Revisione manto di tegole e impermeabilizzazione grondaia in corrispondenza del vano bagno alloggio previo la preparazione e pulitura del piano di supporto e applicazione di apposita malta cementizia bi componente tipo Mapelastic o simili con interposta rete di rinforzo; Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir).
11. (scheda/verbale 16/2018/C.vevtrano ) **Castelvetroano – via Lucrezio 31 – Sig.ra Illuminati Maria – istanza 3050/2018.**
- Eliminazione delle infiltrazioni arretrate all'appartamento locato alla Sig.ra Illuminati mediante la revisione della colonna di scarico posta nel vano bagno. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte.
  - Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche ammalorati nei balconi cucina in uso alloggi Sig.ra Illuminati (1°p) e Ippolito (2°p.) e successivo intervento di risanamento. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna. Applicazione, fresco su fresco, di intonaco premiscelato, su tutte le parti trattate, escluso coloritura finale.  
Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir).
12. (scheda/verbale 17/2018/C.vevtrano ) **Castelvetroano – via Vespucci 3 – Sig. Romano Domenico - istanza 2133/2018.**
- Rifacimento della pavimentazione dei balconi cucina e soggiorno alloggio Sig. Romano compreso il ripristino e/o rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione in piastrelle aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori.
  - Rimozione di strati corticali in c.a. nel pilastro posto nell'androne della palazzina e successivo intervento di risanamento. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna. Applicazione, fresco su fresco, di intonaco premiscelato, su tutte le parti trattate, compreso lo strato di finitura.  
Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir).
13. (scheda/verbale 19/2018/C.vevtrano ) **Castelvetroano – via Vespucci 5 – Sig.ra Berbiglia Vincenza –segnalazione Comune 2466/2018.**
- Revisione dell'impianto idrico e degli scarichi attraverso saggi distruttivi al fine di ricercare e localizzare la posizione della perdita, e la conseguente sostituzione dei tratti ammalorati o corrosi. Per la sostituzione della tubazione idrica dovranno essere utilizzati tubi del tipo multistrato. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti.
  - Riparazione dell'imbotto infisso vano bagno attraverso l'eliminazione delle parti ossidate e la riquadratura con intonaco premiscelato.  
Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir).
14. (scheda/verbale 20/2018/C.vevtrano ) **Castelvetroano – via E. Duse n.4 – Condominio –segnalazione Comune 3303/2018.**
- Revisione e sostituzione dei tratti di tubazione e/o accessori del serbatoio a pressione ( alimentatore automatico aria) ammalorati di collegamento nell'impianto di pressurizzazione che causano l'inconveniente lamentato. Per la sostituzione della tubazione idrica dovranno essere utilizzati tubi del tipo multistrato.  
Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir).

Pertanto, sulla base delle risultanze dei sopralluoghi riportati nelle schede tecniche sopra richiamate, confrontate altresì le offerte delle ditte Sammartano Salvatore e Savedil s,r,l., con nota **prot. 3620** del 16/03/2018, è stato conferito incarico all'impresa **SAVEDIL s.r.l.**, avente sede in Marsala, C.da Casazze, 215/A P.IVA: ...omissis..., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a **€ 3.702,47** (euro tremilasettecentodie/47) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge.

**Lotto CIG: Z7822C358B**

## **VISTA**

– la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) dei lotti CIG sopra richiamati;

## **VISTO**

- l'art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs n.50/2016, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;

– il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

#### **VISTA**

– la D.D.Serv. Dir. Gen. n. 386 del 06/07/2016 di organizzazione degli uffici e dei servizi del Settore Tecnico (oggi Area Gestione Patrimonio) dell'Istituto;

– la D.D.Serv. Dir. Gen. n. 411 del 14/07/2016 con la quale vengono conferiti l'incarico di R.U.P. , per l'anno 2016, ai Geomm. Leonardo Manzo e Tommaso Martinez;

#### **RITENUTO**

– che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto sussistono le condizioni di urgenza e/o di somma urgenza, la spesa complessiva rientra nei limiti fissati dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs n.50/2016 e le ditte richiamate in premessa sono in possesso dei requisiti di categoria richiesti per la tipologia dei lavori da eseguire;

– doveroso impegnare la spesa sul corrente bilancio, al fine di procedere successivamente alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice;

#### **VISTO**

- la Deliberazione commissariale n. 139 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

- la determinazione del Direttore Generale n.994 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2018/2020;

- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 39 del 11/01/2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 422 del 12/01/2018 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

- la Deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 che dichiara l'esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020;

#### **VISTO**

– che con C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;

– che gli interventi manutentivi in premessa descritti sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività relative ai fabbricati, identificate dai codici Ateco 2007;

– la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

#### **RITENUTO**

– doveroso impegnare le somme necessarie alla realizzazione dei lavori al netto dell'IVA che verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;

#### **DETERMINA**

1) **PRENDERE ATTO** degli ordinati interventi urgenti di manutenzione indicati in premessa, da effettuarsi sul patrimonio di proprietà e/o gestito dall'Ente, come illustrato in premessa;

2) **IMPEGNARE** a tal fine la somma complessiva di € **1.196,80** (euro millecentonovantasei/80) di cui € 1.088,00 base imponibile ed € 108,80 per IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui alla **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr 103 Cap. 97 Art. 3** del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze, in favore della sopra qualificata impresa **Renda**

**Salvatore**, in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 1;

3) **IMPEGNARE** a tal fine la somma complessiva di € **10.617,72** (euro diecimilaseicentodiciasette/72) di cui € 9.652,47 base imponibile ed € 965,25 per IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui alla **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr 103 Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze, come di seguito specificato:

- € **1.650,00** in favore della sopra qualificata impresa **NUOVA EDIL SFG SNC**, di cui € 1.500,00 imponibile ed € 150,00 per IVA al 10%, in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 2;
- € **4.895,00** in favore della sopra qualificata impresa **Renda Salvatore**, di cui € 4.450,00 imponibile ed € 445,00 per IVA al 10%, in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo dal 3 al 9;
- € **4.072,72** in favore della sopra qualificata impresa **SAVEDIL s.r.l.**, di cui € 3.702,47 imponibile ed € 370,25 per IVA al 10%, in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo dal 10 al 14;

4) **DARE ATTO** che le presenti obbligazioni hanno **scadenza** nell'esercizio finanziario **2018** salvo imprevisti;

5) **PROVVEDERE** alla liquidazione ed al pagamento con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità del lavoro svolto;

6) **DARE ATTO** che l'IVA verrà calcolata e liquidata dall'Area Finanziaria dell'Ente.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM  
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Geom. Tommaso Martinez

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1	<b>AREA INTERESSATA</b> GESTIONE PATRIMONIO
--	--

<b>Oggetto:</b>	<b>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO E SALAPARUTA. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 11.814,52.</b>
-----------------	--

Impegno n° 513 Anno Gestione : 2018  
MISSIONE 08.02.103  
CAP. 97 / 3  
Importo: € 1.196,80 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 514 Anno Gestione : 2018  
MISSIONE 08.02.103  
CAP. 97 / 2  
Importo: € 1.650,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 515 Anno Gestione : 2018  
MISSIONE 08.02.103  
CAP. 97 / 2  
Importo: € 4.895,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 516 Anno Gestione : 2018  
MISSIONE 08.02.103  
CAP. 97 / 2  
Importo: € 4.072,72 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'  
**A T T E S T A**  
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :  
**11.814,52**  
Ai capitoli sopradescritti

Data 12-04-2018

F.to NUNZIATA GABRIELE